



INSPECTORATE

Panamá, 23 de Abril de 2016.

**INFORME DE ENSAYO No. 207-A
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES**

Nombre de la Empresa: CORPORACION DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.

Dirección: Edificio Plaza Aventura, Local M-23

Responsable del Proyecto: Lic. Venicia Cerrud

Fecha de Recepción de la Muestra: 4 al 6 de Abril de 2016.

Fecha de Análisis de la Muestra: 05 al 21 Abril de 2016.

No. de Trabajo: LAB2-207-2016.

A. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos sobre cinco (5) muestras de agua natural, identificadas por el cliente como: **W5- Rio Botija- San Benito, W2- Rio Petaquilla- Campamento Lata, W-15- Coclé del Norte, W4- Rio Los Molejones, , W13- Rio Caimito, y** denominadas por el laboratorio como: **LAB2-207-M11, LAB2-207-M12, LAB2-207-M13, LAB2-207-M14, LAB2-207-M2** respectivamente.

B. Métodos de Análisis

Los análisis químicos y físicos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a los Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater y el método EPA 8015-B. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Lorena Moreno, Lic. Andrés Jean François, Lic. Estefanía Ayala, Téc. César Figueroa y Téc. Irving Berroa.

C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada según el procedimiento PC-08, por el siguiente personal de Inspectorate Panamá: Téc. Irving Berroa y Tec. Darío Díaz(asistente).



INSPECTORATE

D. Tabla 1. Listado de parámetros analizados, equipo de medición y límites de detección

PARÁMETROS ANALIZADOS	EQUIPO UTILIZADO	METODOLOGÍA UTILIZADA	LIMITE DE DETECCIÓN
1. pH	Equipo Multiparámetro	SM-4500-H ⁺ -B	< 0,01
2. Nitritos (mg/L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM 4500-NO ₂ ⁻ -B	< 0,0001
3. Sulfatos (mg SO ₄ ²⁻ /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM 4500-SO ₄ ²⁻ - B	< 0,0001
4. Aceites y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B-13	<2,0
5. Cloruros (mg Cl ⁻ /L)	Bureta	SM-4500-Cl ⁻ -B	<0,0001
6. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9222-B	<1
7. Coliformes Fecales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9222D	<1
8. Conductividad (µS/cm)	Equipo Multiparámetro	SM-2510-B	<0,010
9. Demanda Bioquímica de Oxígeno (mgO ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0
10. Demanda Química de Oxígeno (mg O ₂ /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-5220-D	<2
11. Relación DQO/DBO5	Cálculo	Cálculo	<1
12. Nitrógeno Amoniacal (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-N-NH ₃ -D	<0,05
13. Fósforo Total (mg P _T /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-P _T -D	< 0,05
14. Nitratos (mg NO ₃ ⁻ /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-NO ₃ ⁻ -D	<0,0001
15. Sólidos Disueltos Totales (mg/L)	Equipo Multiparámetro	SM-2540-C	<0,01
16. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
17. Sólidos Totales (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-B	<1,0
18. Sulfuros (mg S ²⁻ /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-S ²⁻ -D	< 0,05
19. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetro	SM-2550-B	<0,01
20. Turbiedad (NTU)	Turbidímetro	SM-2130-B	<0,01
21. Cianuro Total (µg CN ⁻ /L)	Espectrofotómetro Pharo 300	EPA 335.2	<2,0
22. Aluminio (µg Al/L)	ICP	SM-3120-B	< 1
23. Cadmio (µg Cd/L)			
24. Cobre (µg Cu/L)			
25. Cromo Total (µCr _T /L)			
26. Cromo Hexavalente (µCr ⁶⁺ /L)			
27. Hierro (µg Fe/L)			
28. Manganeseo (µg Mn/L)			
29. Zinc (µg Zn/L)			

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

30. Plomo ($\mu\text{g Pb/L}$)			
31. Níquel ($\mu\text{g Ni/L}$)			
32. Boro ($\mu\text{g B/L}$)			
33. Mercurio ($\mu\text{g/L}$)			
34. Arsénico ($\mu\text{g/L}$)		SM-3112-B	<0,01
35 Selenio ($\mu\text{g Se/L}$).			
36. Cloro Residual ($\mu\text{ Cl}_2\text{/L}$)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-Cl2-G	<10
37. Detergentes (mg/L)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-5540-C	<0,05
38. Flúor ($\mu\text{g/L}$)	Espectrofotómetro Pharo 300	SM-4500-F-E	<10
39. Oxígeno Disuelto	Equipo Multiparámetro	SM-4500-O-G	<0,010
40. Clorofila A ($\mu\text{g/L}$)	Espectrofotómetro Pharo 300	ASTM-D3731-87	<10

E. Tabla 2. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo.

Identificación	Norte	Este	SITIO
LAB2-207-M11	976789	542007	W5-Río Botija–San Benito
LAB2-207-M12	980324	531528	W2-Río Petaquilla-Campamento Lata
LAB2-207-M13	980991	549403	W15-Cocle del Norte
LAB2-207-M14	971260	540046	W4-Río Los Molejones
LAB2-207-M2	992818	535488	W13-Río Caimito Aguas Abajo



INSPECTORATE

F. Registro Fotográfico



Vista Panorámica del área LAB-207-M12. Río Petaquilla, W2



Recolección de muestra en LAB-207-M12 Río Petaquilla, W2.



Recolección de muestra en LAB-207-M12 Río Petaquilla, W2.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE



Vista panorámica del punto LAB2-207-M11 (W-5 San Benito)



Toma de muestra del punto LAB2-207-M11 (W-5 San Benito).



Toma de parámetros de campo en el punto LAB2-207-M11 (W-5 San Benito).

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE



Toma de muestra en el punto LAB2-207-M2 (W13-Rio Caimito, Aguas Abajo).



Toma de parámetros de campo en el punto LAB2-207-M2 (W13-Rio Caimito, Aguas Abajo).




Vista panorámica en el punto LAB2-207-M2 (W13-Rio Caimito, Aguas Abajo).

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE



**Vista panorámica del punto LAB2-207-M14) (W-4
Rio Los Molejones)**



**Toma de muestra en el punto LAB2-207-M14 (W-4
Rio Los Molejones)**



Toma de parámetros de campo en el punto LAB2-207-M14 (W-4 Rio Los Molejones)

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE



Vista panorámica del punto LAB2-207-M13 (W-15 Rio Coclé del Norte).



Toma de parámetros de campo en el punto LAB2-207-M13 (W-15 Rio Coclé del Norte).



Toma de muestra en el punto LAB2-207-M13 (W-15 Rio Coclé del Norte).

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

G. Resultados Obtenidos

Tabla 3. Resultados obtenidos para muestras de Aguas Superficiales.

Parámetros	Muestra de Agua Superficial W5, Río Botija, San Benito/ LAB207-M11	Muestra de Agua Superficial W4- Río Petaquilla- Campamento Lata/ LAB2-207-M12	LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS AGUAS CLASE 2-C
* Aceites y Grasas	<2,0 mg/L	<2,0 mg/L	<10 mg/L
* Cloro Residual	<10 µgCl ₂ /L	<10 µgCl ₂ /L	<10µg Cl ₂ /L
* Cloruros	6,1040 mg Cl ⁻ /L	4,4377 mg Cl ⁻ /L	<250mg Cl /L
** Coliformes Fecales	401 NMP/100mL	932NMP/100mL	<1000 UFC/100mL
Clorofila A	<10 µg/L	<10 µg/L	<30 µg/L
* DBO ₅	<2,0 mg/L	<2,0 mg O ₂ /L	<5mg O ₂ /L
* Detergentes	<0,05 mg/L	<0,05 mg/L	<0,5mg/L
* Fósforo Total	0,05mg P _T /L	0,05mg P _T /L	<0,15mg P _T /L
* Nitratos	0.5218 mg NO ₃ /L	0,3471 mg NO ₃ /L	<10 mg NO ₃ /L
* Nitritos	<0,0001 mg NO ₂ /L	<0,0001 mg NO ₂ /L	<1,0mg NO ₂ /L
* Nitrógeno Amoniacal	<0,05mg NH ₃ /L	0,45mg NH ₃ /L	<1,0mg NH ₃ /L
Oxígeno Disuelto	7,86 mgO ₂ /L	7,91 mg O ₂ /L	>5 mg O ₂ /L
* pH	7,89 Unidad de pH	7,49 Unidad de pH	6,0-9,0
Sólidos Disueltos Totales	89,70mg/L	65,65mg/L	<500mg/L
* Sulfatos	18,29 mg SO ₄ ²⁻ /L	5,7405 mg SO ₄ ²⁻ /L	<250mg SO ₄ ²⁻ /L
Sulfuros	<0,05 mg S ²⁻ /L	<0,05 mg S ²⁻ /L	<0,005 mg S ²⁻ /L
* Turbiedad	0,97 NTU	4,33 NTU	<100NTU
* Temperatura	27,0°C	27,3 1°C	<3 ΔT°C
* Aluminio Total	294 µg Al/L	478µg Al/L	<100µg Al/L
* Arsénico Total	<1µg As/L	<1µg As/L	<5µg As/L
* Boro Total	<1µg B/L	<1µg B/L	<500µg B/L
* Cadmio Total	<1µg Cd/L	<1µg Cd/L	<1µg Cd/L
* Cobre Total	21µg Cu/L	30µg Cu/L	<10µg Cu/L
* Cromo Total	<1µg Cr/L	<1µg Cr/L	<50µg Cr/L
* Mercurio Total	<0,01µg Hg/L	<0,01µg Hg/L	<0,2 µg Hg/L
* Plomo Total	<1µg Pb/L	<1µg Pb/L	<5µg Pb/L
* Zinc Total	<1µg Zn/L	<1µg Zn/L	<180µg Zn/L
* Cianuro	<2µg CN ⁻ /L	<2µg CN ⁻ /L	<5µg CN ⁻ /L
* Flúor	459,6µg/L	525,3µg/L	<750µg F-/L
* Níquel Total	<1µg Ni/L	55µg Ni/L	<25 µg Ni/L
* Selenio Total	<1µg Se/L	<1µg Se/L	<5 µg Se/L
* Hierro Disuelto	296µg Fe/L	226µg Fe/L	<300 µg Fe/L

Nota: Alcance de la Acreditación

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) son las que se encuentran subcontratadas.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

Tabla 4. Resultados obtenidos para muestras de Aguas Superficiales.

Parámetros	Muestra de Agua Superficial W15- Coclé del Norte LAB2-207-M13	Muestra de Agua Superficial W4- Río Molejones/ LAB2-207-M14	LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS AGUAS CLASE 2-C
* Aceites y Grasas	<2,0 mg/L	<2,0 mg/L	<10 mg/L
* Cloro Residual	<10µgCl ₂ /L	<10µgCl ₂ /L	<10µg Cl ₂ /L
* Cloruros	5,9991mg Cl/L	4,7977mg Cl/L	<250mg Cl /L
** Coliformes Fecales	298NMP/100mL	1298NMP/100mL	<1000 NMP/100mL
Clorofila A	<10 µg/L	<10 µg/L	<30 µg/L
* DBO ₅	<2,0 mg/L	<2,0 mg O ₂ /L	<5mg O ₂ /L
* Detergentes	<0,05mg/L	0,05 mg/L	<0,5mg/L
* Fósforo Total	<0,05mg P _T /L	<0,05mg P _T /L	<0,15mg P _T /L
* Nitratos	<0,0001 mg NO ₃ /L	0,3316mg NO ₃ /L	<10 mg NO ₃ /L
* Nitritos	<0,0001 mg NO ₂ /L	<0,0001 mg NO ₂ /L	<1,0mg NO ₂ /L
* Nitrógeno Amoniacal	0,20 mg NH ₃ /L	0,14mg NH ₃ /L	<1,0mg NH ₃ /L
Oxígeno Disuelto	5,02mg O ₂ /L	6,02mg O ₂ /L	>5 mg O ₂ /L
* pH	7,75Unidad de pH	7,73Unidad de pH	6,0-9,0
Sólidos Disueltos Totales	63,70mg/L	36,40mg/L	<500mg/L
* Sulfatos	8,9503 mg SO ₄ ²⁻ /L	6,9898 mg SO ₄ ²⁻ /L	<250mg SO ₄ ²⁻ /L
Sulfuros	<0,05 mg S ²⁻ /L	<0,05 mg S ²⁻ /L	<0,005 mg S ²⁻ /L
* Turbiedad	1,20 NTU	0,92 NTU	<100NTU
* Temperatura	29,4 °C	26,6 °C	<3 ΔT°C
* Aluminio Total	506µg Al/L	243µg Al/L	<100µg Al/L
* Arsénico Total	<1µg As/L	<1µg As/L	<5µg As/L
* Boro Total	<1µg B/L	<1µg B/L	<500µg B/L
* Cadmio Total	<1µg Cd/L	<1µg Cd/L	<1µg Cd/L
* Cobre Total	19µg Cu/L	17µg Cu/L	<10µg Cu/L
* Cromo Total	<1µg Cr/L	<1µg Cr/L	<50µg Cr/L
* Mercurio Total	<0,01µg Hg/L	<0,01µg Hg/L	<0,2 µg Hg/L
* Plomo Total	<1µg Pb/L	<1µg Pb/L	<5µg Pb/L
* Zinc Total	<1µg Zn/L	<1µg Zn/L	<180µg Zn/L
* Cianuro	<2µg CN ⁻ /L	<2µg CN ⁻ /L	<5µg CN ⁻ /L
* Flúor	507,3µg/L	476,1µg/L	<750µg/L
* Níquel Total	43µg Ni/L	23µg Ni/L	<25 µg Ni/L
* Selenio Total	<1µg Se/L	<1µg Se/L	<5 µg Se/L
* Hierro Disuelto	253 µg Fe/L	90 µg Fe/L	<300 µg Fe/L

Nota: Alcance de la Acreditación

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) son las que se encuentran subcontratadas.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

Tabla 5. Resultados obtenidos para muestras de Aguas Superficiales.

Parámetros	Muestra de Agua Superficial W13- Río Caimito LAB2-207-M2	LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS AGUAS CLASE 2-C
* Aceites y Grasas	<2,0 mg/L	<10 mg/L
* Cloro Residual	<10µgCl ₂ /L	<10µg Cl ₂ /L
* Cloruros	7,4423mg Cl/L	<250mg Cl /L
** Coliformes Fecales	171NMP/100mL	<1000 UFC/100mL
Clorofila A	<10 µg/L	<30 µg/L
* DBO ₅	<2,0 mg/L	<5mg O ₂ /L
* Detergentes	<0,05mg/L	<0,5mg/L
* Fósforo Total	<0,05mg P _T /L	<0,15mg P _T /L
* Nitratos	0,1636 mg NO ₃ /L	<10 mg NO ₃ /L
* Nitritos	<0,0001 mg NO ₂ /L	<1,0mg NO ₂ /L
* Nitrógeno Amoniacal	0,06 mg NH ₃ /L	<1,0mg NH ₃ /L
Oxígeno Disuelto	6,28mg O ₂ /L	>5 mg O ₂ /L
* pH	7,67Unidad de pH	6,0-9,0
Sólidos Disueltos Totales	55,25mg/L	<500mg/L
* Sulfatos	3,5879 mg SO ₄ ²⁻ /L	<250mg SO ₄ ²⁻ /L
Sulfuros	<0,05 mg S ²⁻ /L	<0,005 mg S ²⁻ /L
* Turbiedad	2,99 NTU	<100NTU
* Temperatura	28,9°C	<3 ΔT°C
* Aluminio Total	373µg Al/L	<100µg Al/L
* Arsénico Total	<1µg As/L	<5µg As/L
* Boro Total	<1µg B/L	<500µg B/L
* Cadmio Total	<1µg Cd/L	<1µg Cd/L
* Cobre Total	19µg Cu/L	<10µg Cu/L
* Cromo Total	<1µg Cr/L	<50µg Cr/L
* Mercurio Total	<0,01µg Hg/L	<0,2 µg Hg/L
* Plomo Total	<1µg Pb/L	<5µg Pb/L
* Zinc Total	<1µg Zn/L	<180µg Zn/L
* Cianuro	<2µg CN/L	<5µg CN/L
* Flúor	<0,1µg/L	<750µg/L
* Níquel Total	<1µg Ni/L	<25 µg Ni/L
* Selenio Total	<1µg Se/L	<5 µg Se/L
* Hierro Disuelto	458 µg Fe/L	<300 µg Fe/L

Nota: Alcance de la Acreditación

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) son las que se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) son las que se encuentran subcontratadas.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

H. Evaluación de los resultados obtenidos para las muestras de aguas superficiales.

Tabla 5. Evaluación de resultados según el anteproyecto de calidad ambiental para aguas superficiales.

Parámetro Analizado	Evaluación de los Resultados
Aceites y Grasas	Los valores obtenidos para el parámetro de aceites y grasas se ubicaron por debajo del límite de detección de <2,0 mg/L, lo cual cumple con el anteproyecto de norma para aguas naturales clase 2-C que fija su límite máximo en <10 mg/L.
Cloro Residual	Los valores obtenidos para el parámetro de cloro residual se encuentran por debajo del límite de detección del método <10µg/L, lo cual cumple con el anteproyecto de norma para aguas naturales clase 2-C que fija su límite máximo en <10µg Cl ₂ /L.
Cloruros	Los valores obtenidos para el parámetro cloruros oscilaron entre (4,4377 a 7,4423) mg/L, los mismos se encuentran acorde con la normativa del anteproyecto de norma para aguas naturales clase 2-C que fija su límite máximo en <250mg/L.
Coliformes Fecales	Los valores para este parámetro se encuentran en el rango 171 a 1267NMP/100mL, siendo el punto 207-M14 (W-13 Rio Caimito) el que incumple con la Normativa, con una concentración de 1267NMP/100mL, los puntos 207-M11 (W-2, Rio Petaquilla), 207-M12 (W-4, Rio Molejones) y 207-M13 (Rio Botija, San Benito) cumplen con el límite máximo permitido de <1000 NMP/100mL acorde con la normativa del anteproyecto de norma para aguas naturales clase 2-C.
Clorofila A	Los valores obtenidos para el parámetro de clorofila A se encontraron por debajo del límite de detección de <10µg/L, lo cual está acorde con la normativa para los tipos de agua clase-2C, que fija su máximo en <30 µg/L.
DBO₅	Los valores de DBO ₅ se encuentran por debajo del límite de detección del método <2,0 mg/L, valor que se encuentra acorde con la normativa del anteproyecto de normas de aguas naturales para las aguas tipo clase-2C, que fija como máximo permitido <5mg/L.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



INSPECTORATE

Detergentes

Los valores obtenidos para el parámetro de detergentes fue menor al límite de detección; en éste caso $<0,05$ mg/L; por lo que los valores se encuentran acorde con el anteproyecto de normas de aguas naturales clase-2C, que fija como valor máximo permitido $<0,5$ mg/L.

***Fósforo Total
(Época Seca)***

Los valores obtenidos para el parámetro de fósforo total para todas las muestras fue 0,05 mg/L; por lo que los valores se encuentran acorde con el límite máximo permitido para las aguas naturales clase 2-C.

Nitratos

Los valores obtenidos en el parámetro de nitratos oscilaron en el rango de ($<0,0001$ a 0,5218) mg/L; con lo cual está acorde con la normativa del Ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C que fija su máximo en <10 mg/L.

Nitritos

Los valores obtenidos para el parámetro de nitritos fueron menores al límite de detección; en éste caso $<0,0001$ mg/L; por lo tanto dicho parámetro está acorde con la normativa del ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C, que fija el límite máximo en $<1,0$ mg/L.

Nitrógeno Amoniacal

Los valores obtenidos para el parámetro de nitrógeno amoniacal oscilan entre ($<0,05$ a 0,45) mg/L; los cuales cumplen con la normativa del anteproyecto de normas de aguas naturales clase 2-C que fija como máximo permitido el valor de $<1,0$ mg/L.

Oxígeno Disuelto

Los valores obtenidos para el parámetro de oxígeno disuelto se encuentran en el rango (5,02 a 7,91) mg/L; por lo tanto las muestras cumplen con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C que fija como valor mínimo permitido >5 mg/L.

pH

Los valores obtenidos para el parámetro de pH oscilan entre 7,49 a 7,89; por lo tanto las muestras analizadas cumplen con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C, que fija el rango de pH de estas aguas entre 6,5-9,0 (unidad de pH).

Sólidos Disueltos Totales

Los valores obtenidos para el parámetro de solidos disueltos se ubican en el rango de (36,40 a 89,70) mg/L; por lo que las muestras cumplen con la normativa del ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C que fija su valor máximo permitido en <500 mg/L.



INSPECTORATE

Sulfatos

Los valores obtenidos para el parámetro de sulfatos oscilaron en el rango de (3,5879 a 18,2934) mg/L estando acorde con lo establecido en el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C, que fija como máximo permitido el valor de <250mg/L.

Sulfuros

Los valores obtenidos para el parámetro de sulfuros fueron menores al límite de detección el valor máximo permitido según la normativa del ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C está fijado en <0,005mg/L.

Turbiedad

Los valores obtenidos para el parámetro de turbiedad oscilan en el rango de 0,92 a 4,33NTU los cuales cumplen con la normativa, que indica como marco regulatorio un valor <100NTU.

Temperatura

Los valores de temperatura reportados en campo oscilan entre (26,6 a 29,4) °C; cumpliendo con la normativa para las aguas clases 2-C, que establecen un máximo de <3 ΔT°C para éste parámetro.

Aluminio

Los valores obtenidos para el parámetro aluminio oscilan en el rango de (243 a 506) µg Al/L estos valores no cumplen con el ante proyecto de normas para aguas naturales clase 2-C, que fija como máximo permitido el valor de <100µg Al/L.

Arsénico

Los valores obtenidos para el parámetro de arsénico se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el anteproyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido 5 µg/L, para éstas clases de agua.

Boro

Los valores obtenidos para el parámetro de Boro se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido <500 µg/L, para éstas clases de agua.

Cadmio

Los valores obtenidos para el parámetro de cadmio se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido <1 µg/L, para éstas clases de agua.



INSPECTORATE

Cobre

Los valores obtenidos para el parámetro de cobre se encuentran en el rango (21 a 43) $\mu\text{g/L}$, teniendo en cuenta estos valores los puntos no cumplen con el máximo permitido $<10 \mu\text{g/L}$, para ésta clase de agua, establecido por el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C.

Cromo

Los valores obtenidos para el parámetro de cromo se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido $<50 \mu\text{g/L}$, para éstas clases de agua.

Mercurio

Los valores obtenidos para el parámetro de mercurio se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido $<0,2 \mu\text{g/L}$, para éstas clases de agua.

Plomo

Los valores obtenidos para el parámetro de plomo se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido $<5 \mu\text{g/L}$, para éstas clases de agua.

Zinc

Los valores obtenidos para el parámetro de zinc se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. Teniendo como máximo permitido $<180 \mu\text{g/L}$, para éstas clases de agua.

Cianuro

Los valores obtenidos para el parámetro de cianuro se encuentran por debajo del límite de detección de $2 \mu\text{g/L}$ con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C.

Flúor

Los valores obtenidos para el parámetro de flúor se encuentran en el rango de 459,6 a 525,3 $\mu\text{g/L}$ con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C que fija como máximo permitido $<750 \mu\text{g/L}$.

Níquel

Los valores obtenidos para el parámetro de níquel se encuentran por debajo del límite de detección con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C.



INSPECTORATE

Selenio

Los valores obtenidos para el parámetro de Selenio se encuentran por debajo del límite de detección de $<1 \mu\text{g/L}$ con lo cual cumple con el ante proyecto de normas de aguas naturales clase 2-C.

Hierro Disuelto

Los valores obtenidos para el parámetro de hierro disuelto oscilan entre (90 a 458) $\mu\text{g Fe/L}$; para el punto 207-M2 (W13-Rio Caimito) encontramos el máximo valor descrito anteriormente, convirtiéndose en la única muestra que no cumple con la normativa que fija como límite máximo permitido el valor de $<300 \mu\text{g Fe/L}$.



INSPECTORATE

I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados** (Marcos), con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón esta entre 90 y 110%, se acepta el lote de análisis en caso contrario se rechaza y se analiza nuevamente.



Lic. Rutilo Espinosa
Laboratory Manager
Inspectorate Panama, S.A.
Register No. 432
ID: 0325 Químico



INSPECTORATE

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be view web on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panama).